


1. Les acteurs de l'entreprise pouvant être concernés par notre mission sont les employés que l'on voit travailler ainsi que tous ceux opérant sur des postes similaires ou ayant un lien avec la situation étudiée ainsi que le comité hygiène et sécurité de l'entreprise.
2. Tableau THO



Maxence GAUTIER ; Léonard CLUPEAU—ALLARD HSE1 C

situation de travail	risque	mesure mis en place	T	H	O	primaire	secondaire	tertiaire
Habillage	Contamination au styrène lors de l'équipement des EPI possiblement souillés/mal lavés	Laver correctement les équipements/ les renouveler			x	x		
		Se laver la zone exposée si exposition			x		x	
Déplacements	Glissade	semelles anti dérapantes	x			x		
		Revêtement de sol antidérapant	x			x		
ebullage	respiration de résine / styrène	Masque avec filtration adaptée	x				x	
	TMS car posture inappropriée + gestes répétitifs	utilisation d'ustensiles plus long pour éviter de se pencher	x			x		
	Exposition au styrène/fibre de verre	EPI adaptés	x				x	
nettoyage des ustensiles	Exposition au styrène		x				x	
	Exposition à l'acétone		x				x	
application de bandes de styrène	Exposition au styrène						x	
retrait du surplus de styrène	coupure	gants anticoupure	x			x		
	Exposition/respiration de styrène	Masque avec filtration adaptée	x				x	